

	Wykonanie inspekcji wideo otworu geotermalnego Koło GT-1 w miejscowości Chojny, gmina Koło, powiat kolski, województwo wielkopolskie	Wg normy ISO 9001 ISO 14001 ISO 50001
--	---	--

Koło, 20.01.2025 r.

Dotyczy: zapytań dotyczących postępowania: „Wykonanie inspekcji wideo otworu geotermalnego Koło GT-1 w miejscowości Chojny, gmina Koło, powiat kolski, województwo wielkopolskie”

PYTANIE 1.

Czy w otworze jest samowypływ?

ODPOWIEDŹ:

W otworze brak jest samowypływu.

PYTANIE 2.

Czy możliwe jest udostępnienie karty otworu?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający załącza schemat otworu Koło GT-1.

PYTANIE 3.

Zamawiający wymaga dostarczenia sprzętu wizyjnego zapewniającego dobrą wizurę co w przypadku jeśli podczas inspekcji stwierdzimy iż widoczność jest na tyle zła z powodu np. źle wyczyszczonego otworu i część filtracyjna jest przez to niewidoczna

ODPOWIEDŹ:

Wykonawca powinien dołożyć wszelkich starań by pomyślnie zrealizować założenia inspekcji wideo w całym interwale, nie będzie jednak odpowiedzialny za brak widoczności z powodu źle wyczyszczonego otworu.

PYTANIE 4.

Proszę o informację, czy Zamawiający zapewni podczas wykonywania pomiarów żuraw samojezdny minimum 25 ton, czy też Wykonawca powinien wycenić koszt takiej maszyny.

ODPOWIEDŹ:

Dźwig powinien być zawarty w ofercie i zorganizowany przez Wykonawcę. W najbliższej okolicy Zamawiającego znajdują się firmy, które świadczą usługę wynajmu dźwigu.

PYTANIE 5.

Proszę o wysłanie zdjęcia obrazującego teren wokół otworu wiertniczego, z drogą dojazdową.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający załącza zdjęcia obrazujące teren wokół otworu wiertniczego Koło GT-1.