



## ATEST NURKA

*Ja niżej podpisany nurek :*     **Nurek II klasy Mateusz Raszewski**  
**upr. Nr N (256)-02-003309-22**

**Stwierdzam co następuje:** W dniu 04.10.2024r. wykonałem badanie czystości dna do 50 m na wodę na odcinku prowadzonych prac. Nie stwierdziłem przeszkód. Zlokalizowałem dodatkowe miejsca uszkodzeń materacy gabionowych. Do atestu dołączam rysunek sytuacyjny wraz z opisem.

*Oświadczam, że inwentaryzację przeprowadziłem wg mej najlepszej woli a prawdziwość przytoczonych w atescie danych mogę potwierdzić pod przysięgą.*

Mateusz Raszewski  
upr. Nr N (256)-02-003309-22

.....  
Podpis nurka

**NUREK II KLASY**

Mateusz Raszewski

Nr Upr. N-(256)-02-003309-22

**JAMAR**  
USŁUGI PODWODNE, HYDROTECHNICZNE  
OGÓLNOBUDOWLANE I TRANSPORTOWE S.C.

84-239 Bolszewo, ul. Leśna 48  
NIP: 588-176-30-82

Powyższy podpis nurka potwierdzamy:  
Bolszewo dnia 05.10.2024r.









# Opis zlokalizowanych uszkodzeń


Nab. Dworzec drzewny - Gdańsk:

1. Materac gabionowy uszkodzony i przemieszczony w stronę nabrzeża.
2. Materac gabionowy uszkodzony i przemieszczony w stronę nabrzeża.
3. Materac gabionowy uszkodzony i przemieszczony w stronę nabrzeża.
4. Materac gabionowy uszkodzony i przemieszczony w stronę nabrzeża.
5. Materac gabionowy uszkodzony i przemieszczony w stronę nabrzeża.
6. Materac gabionowy uszkodzony i przemieszczony w stronę nabrzeża.
7. Brak materaca gabionowego.
8. Sterta uszkodzonych materacy gabionowych.
9. Sterta uszkodzonych materacy gabionowych.
10. Zgnieciony i przemieszczony materac gabionowy w stronę portu.
11. Brak materaca gabionowego.
12. Sterta uszkodzonych materacy gabionowych.
13. Sterta uszkodzonych materacy gabionowych.
14. Zgnieciony i przemieszczony materac gabionowy w stronę portu.
15. Brak materaca gabionowego.
16. Sterta uszkodzonych i przemieszczonych materacy gabionowych.
17. Zgnieciony i przemieszczony materac gabionowy w stronę portu.
18. Zgnieciony i przemieszczony materac gabionowy w stronę portu i w dół.

**NUREK II KLASY**

Mateusz Raszewski

Nr Upr. N-(256)-02-003309-22



19. Uszkodzony i przemieszczony materac gabionowy na gabion nr 26.
20. Uszkodzony i przemieszczony materac gabionowy na gabion nr 27.
- 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Materace gabionowe zgniecione i przemieszczone na dolny rząd materacy gabionowych.

~~28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38. Materace gabionowe uszkodzone i przemieszczone (rozzerwano pokrywy, częściowo przewrócone, widoczne wysypy kamienia), częściowo zamulone, możliwe przesunięcie sąsiadujących materacy, dokładniejsza inwentaryzacja możliwa wyłącznie po odmuleniu.~~