

NADWOZIE - stwierdzam usterki i braki:

Poszycie boku lewego – ogniska rdzy w części dolnej na łączniu elementów.
Narożnik tylny lewy – pocięty miejscowo.
Drzwi tyłu skrzydło prawe – pocięte miejscowo w części dolnej.
Poszycie boku prawego – pocięte miejscowo w części tylnej dolnej.
Drzwi przednie prawe – miejscowe odbarwienie lakieru.
Zderzak przedni – obicia i łuszczenie się lakieru.
Fotele – ślady przetarć, spłowień, odbarwień i przebarwień.
Wykładzina podłogi – ślady zużycia eksploatacyjnego.

OSPRZĘT POJAZDU - stwierdzam usterki i braki:

Usterki i braków nie stwierdzono.

OGUMIENIE - marka, stan, braki:

HANKOOK 185/75R16 – zużycie eksploatacyjne 80% szt 2 i 70% szt 4.
Tarcza koła szt 6 – zarysowania i otarcia.

Na podstawie oględzin, powyższego opisu technicznego oraz dokumentacji pojazdu, zostaje wydana następująca ocena:

OCENA

Ogólny stopień zużycia pojazdu w dniu badania wynosi około: %

Wartość pojazdu w dniu badania wynosi: 40000.00

Słownie: czterdzieści tysięcy zł

Katalogi wartości rynkowych pojazdów samochodowych firmy INFO-EKSPERT i EUROTAX nie zawiera notowań zidentyfikowanego pojazdu.
Dlatego wartość pojazdu ustalono na podstawie ofert sprzedaży internetowej.
Wartość rynkowa pojazdu brutto (z podatkiem Vat).

Podpisując niniejszą ocenę, rzeczoznawca zastrzega, że nie bierze odpowiedzialności za ukryte uszkodzenia, wady materiałowe lub montażu badanego obiektu.

Za zespół: **"Kompleks"**
ul. Mazury 1
01-651 WARSZAWA
tel. (022) 632-22-84
tel. (022) 35-49

Rzeczoznawca:

mgr inż. **Zdzisław Szpyt**
RZECZOZNAWCA SITK
Nr upr. 0120/94

Stary Dzików, dnia 12.11.2024



z. Zdzisław Szpyt
ZOŃAWCA SITK
pr. 0120/94



Zdzisław Szpyt
NAWCA SITK
.0120/94





aw Szpyt
SA SITK
20/94



mgr inż. Zdzisław Szpyt
RZECZODZNAWCA SITK
Nr udz. 0120/94





mgr inż. Zdzisław Szpyt
RZECZNIK
NIP: 0120/94



mgr inż. Zdzisław Szpyt
RZECZNIK
NIP: 0120/94



