


Numer ewidencyjny:
01025039

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEŃ
z dnia: **26.09.2024r.**

Karta nr 2.4



Fot. 13 Rozległa korozja łożyska. Pęknięcie spoiny łączącej łożysko z dźwigarem. Lokalizacja: Podpora północna, łożysko przęsła wiaduktu dla pieszych, przy schodach.



Fot. 14 Rozległa korozja łożyska i pasa dolnego dźwigara kładki.