WIDOK Z BOKU a - a

PRZEKRÓJ PODŁUŻNY 1-1

BLACHA NAD DŹWIGAREM ŚRODKOWYM

1:2,5

PRZEKRÓJ POPRZECZNY 2-2

łączyć z segmentem I

łączyć z segmentem IV

łączyć z segmentem V

łączyć z segmentem VI

SZCZEGÓŁ A

1:2,5

Schemat scalania elementów pomostu

II	I V	VI	III	I
I	III	V	IV	II

STAL 18G2A D

WYKONAĆ 2 SZT. SEGMENTU S III

WYKAZ ELEMENTÓW WG ZESTAWIENIA STALI NR 3

15.X.89

UWAGI Spawać wg technologii spawania opracowanej przez uprawnioną instytucję. Wszystkie spoiny specjalnej jakości kl. 2 (patrz-opis technologiczny). Połączenia elementów blach przesunąć względem spoin żeber poprzecznych i podłużnych o min. 3,0 cm. Rysunek czytać łącznie z rys. nr 6. Końcówki styku żeber podłużnych i dźwigarów z blachą pomostu, należy na dł. 200mm pozostawić do spawania na montażu. W ⊏ 160×80×6 wykonać co 0,5 otwory dla odprowadzenia wody z izolacji wg szczegółu na rys. segmentu S-1. Do blachy pomostu spawać siatki z drutu Φ 3 mm o oczkach 60×60 mm.

Bd 087 Ulica Niziny w Bydgoszczy

Kładka dla pieszych w ciągu ul. Czeskiej

9 KONSTRUKCJA SEGMENTU S-III

1:10

mgr inż. J.Studa | mgr inż. R.Cieślik | mgr inż. K.Lisa | mgr inż. J.Schacki | mgr inż. J.Olnikowski