

Adres korespondencyjny: Rondo Ignacego Daszyńskiego 4, 00-843 Warszawa

tel. 225665555, 801 102 102, fax 22 4102102

e-mail: kontakt@pzu.pl

USTALENIE WYSOKOŚCI SZKODY nr 24785

wykonał(a): Adam Nowicki, dnia 2025-05-30

do szkody nr: PL2025052281797 z dnia 2025-05-12

nr licencji: 50634, wersja danych: 5.2025 wydrukowano dnia: 2025-05-30

KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W BIAŁYMSTOKU

SIENKIEWICZA 65/

15-003 Białystok

DANE POJAZDU

Marka	VOLKSWAGEN	Nr rejestracyjny	[REDACTED]
Model	Transporter T6 2.0 TSI Euro 6 1984ccm -	Nr nadwozia	WV1ZZZ7HZKX024870
Typ	Transporter T6 TSI L1H1		
Kod EC	0115900	Data 1. rejestracji	2019-07-15
		Rok produkcji	2019
Przegląd ostatni		Przebieg	305869
Przegląd następny		Sposób ustal. przeb.	Odczytany
Lakier			

USTALENIE WYSOKOŚCI SZKODY - POZYCJE

Opis czynności	Miejsce	Rodzaj	Czas	Cena
Okładzina zderzaka przedniego		WY	1,30	[REDACTED]
Nr katalogowy: 6176714001				
Pokrywy reflektorów dodatkowych kpl.				
Reflektory przeciwmgiłowe (oba)				
Listwa ozdobna osłony chłodnicy, boczna	L			
Listwa ozdobna osłony chłodnicy, boczna	R			
Emblemat				
Uwagi (materiał): Element z plastiku				
Uwagi dot. RBG: Czas z ustawieniem				
Łącznie			1,30	[REDACTED]

Podsumowanie	Rbg.	Stawka	Kwota
Części zamienne			[REDACTED]
Blacharz	1,30	[REDACTED]	[REDACTED]
Wartość łącznie (netto)			[REDACTED]
VAT (Materiał) 23%			[REDACTED]
VAT (Robocizna) 23%			[REDACTED]
Wartość łącznie (brutto)			[REDACTED]

Kwota słownie: czterysta osiem zł, groszy 48/100

W wyliczeniu zastosowano 35% rabat na materiał lakierniczy, którego dostawcą jest Pomoc Non Stop.

Zestawienie części zamiennych

Mcode	Opis części	Dostawca	Kwota
-------	-------------	----------	-------

Wyposażenia

- Alarm antywłamaniowy z monitoringiem wnętrza
- Boczna poduszka pow. (przód)
- dla światła przeciwmgiel. tył
- Funkcja Start/Stop
- Norma emisji spalin Euro 6
- Plastikowy dywanik
- Pojazd z drzwiami skrzydłowymi
- Przeszkłone drzwi suwane prawe
- Radio z ekranem dotykowym
- System asystenta parkowania, tył
- Szyby podn. elektr. (przód)
- Światła przeciwmgielne
- z kołem dojazdowym
- z zestawem dla palących
- Alternator 180 A
- DAB (Digital Audio Broadcasting)
- Elektryczne ustawiane lusterka
- Klimatyzacja automatyczna
- Osłona chłodnicy z chromowanymi listwami
- Poduszka powietrzna pasażera
- Przednia rama pomocnicza wzmacniana
- R134A
- Skrzynia 6-biegowa
- Szyba tylna przyciemniana
- Ściana boczna lewa z dwiema szybami
- Wzór kołpaków 1
- z systemem bezp.dzieci

Dodatkowe objaśnienia

- F - pozycje wprowadzone z ręki
M - części z modułu MONEX
100% - wartość przygotowania do lakierowania
Dane - baza oryginalna: 5.2025, baza użyta do przeliczenia 5.2025

W celu naprawy pojazdu w zakresie uszkodzeń powstałych w wyniku opadów gradu (pozycje kosztorysu oznaczone symbolem PDR) i w kwotach, jakie zostały podane dla tych operacji, prosimy o kontakt z firmą ATUM PLUS za pośrednictwem adresu e-mail: zlecenia@atumpius.pl lub telefonicznie pod numerem: Kontakt Center (t) 500 351 110 w godzinach (8.00 – 16.30), www.atumpius.pl

Informacja o możliwościach zakupu części zamiennych

Pomoc Non Stop kontakt@pomocnonstop.pl lub pod nr telefonu: 801-105-075

Informujemy, że ustalenie wysokości szkody zostało wykonane w oparciu o technologię naprawy pojazdu określoną przez producenta pojazdu dostępną w oprogramowaniu firm eksperckich z uwzględnieniem:

- stawki za roboczogodzinę ustalonej przez zakład ubezpieczeń na podstawie cen stosowanych przez warsztaty naprawcze działające na rynku lokalnym (rozumianym jako obszar gminy lub powiatu, na terenie których znajduje się miejsce zamieszkania albo siedziba uprawnionego), które są w stanie dokonać naprawy w sposób zapewniający przywrócenie pojazdu do stanu sprzed zdarzenia wyrządzającego szkodę,
- części zamiennych i materiałów zapewniających przywrócenie pojazdu do stanu sprzed zdarzenia wyrządzającego szkodę,
- norm czasowych operacji naprawczych, zapewniających wykonanie usługi w sposób zapewniający przywrócenie pojazdu do stanu sprzed zdarzenia wyrządzającego szkodę,

W przypadku:

- zainteresowania wskazaniem warsztatu, który zrealizuje naprawę zgodnie z ustaloną wysokością szkody,

prosimy o kontakt z Pomoc Non Stop: naprawy@pomocnonstop.pl

- chęci zakupu materiału lakierniczego w ww. cenach,

- chęci zakupu części zamiennych w ww. cenach

prosimy o kontakt z Pomoc Non Stop: kontakt@pomocnonstop.pl lub pod nr telefonu: 801-105-075.

Pytania o dostępność części można przesłać za pośrednictwem formularza kontaktowego www.pomocnonstop.pl wybierając temat „Dostępność części zamiennych i materiałów lakierniczych”.

W sprawie pytań dotyczących obsługi szkody prosimy o kontakt z Opiekunem klienta lub Infolinią PZU pod nr telefonu 801 102 102.

Technologiczny czas naprawy pojazdu wynosi 1 dni. Jest to określony czas potrzebny na przeprowadzenie prac naprawczych.

Niniejsze ustalenie wysokości szkody nie przesądza o odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń za zgłoszoną szkodę. Wypłata odszkodowania nastąpi po ustaleniu odpowiedzialności.

Podczas ustalania wysokości szkody, zawsze bierzemy pod uwagę stan techniczny pojazdu oraz konstrukcję uszkodzonych elementów. Na tej podstawie decydujemy jaki typ części zamiennych będzie właściwy do ustalenia wysokości szkody. Stosujemy w nich trzy typy nowych części zamiennych:

- O** posiadają logo producenta;
- Q** części zamienne o takiej samej jakości jak części oryginalne oznaczone logo producenta dostarczającego części na pierwszy montaż pojazdu; tej samej jakości co z logo producenta, ale oznaczone są tylko znakami producenta, który dostarczył części do pierwszego montażu pojazdu;
- P** porównywalnej jakości objęte gwarancją producenta lub dostawcy. Producenci lub dostawcy gwarantują że te części zamienne są tej samej jakości co użyte przy montażu pojazdu. Grupa ta obejmuje także oznaczenia PT, PC i PJ.

Gwarancja jest dobrowolnym oświadczeniem producenta. Długość gwarancji wynika z przepisów prawa lub warunków określonych przez producenta, najczęściej wynosi 2 lata.

Realizacja praw i obowiązków wynikających z gwarancji przy sprzedaży odbywa się zgodnie z przepisami ustawy Kodeks cywilny (art. 577 - 581).

W trakcie oględzin pojazdu stwierdzono również, że następujące części posiadają cechy, które uzasadniają zastosowanie części o klasie jakości innej niż O.

Okładzina zderzaka przedniego

Cześć prostej konstrukcji

Notatka