



WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Na podstawie **art. 135 ust. 1, 2 i 6** ustawy z dnia 11 września 2019 r. (t. j. Dz. U. z 2024, poz. 1320 ze zm.) Prawo zamówień publicznych zwanej dalej Pzp, Zamawiający – **41. Baza Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie** informuje, że dnia 15.04.2025 r. wpłynął do Zamawiającego wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „**Wykonywanie usług: obsługa okresowych i napraw wojskowych pojazdów mechanicznych oraz sprzętu transportowo-przeladunkowego; przeglądów pojazdów i sprzętu lotniskowego oraz obsługa okresowych podwozi pojazdów specjalnych - pożarniczych - Nr 10/25/N**”, prowadzonego jako zamówienie klasyczne w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 129 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 132 ustawy Pzp w następującym zakresie:

Pytanie Nr 1:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi na następujące pytanie dotyczące ww. postępowania.

Dotyczy zadania nr 7:

Zadanie nr 7 – usługa w zakresie wykonania przeglądów pojazdów marki MERCEDES, VOLVO, MAN oraz silników zabudowy oczyszczarek lotniskowych, odkurzaczy lotniskowych:

Czy zakres niezbędnej obsługi przeglądowej w pojazdach UD01375 i UD01376 (Lp. 10 i 11) nie został błędnie sformułowany ?

W ubiegłym roku była wykonywana obsługa w tych pojazdach w zakresie:

- wymiana oleju skrzyni biegów 14l. (SAE 75W85)
- wymiana oleju i filtra w przekładniach z wałkiem odbioru mocy 15l (80W90)
- wymiana oleju hydraulicznego 41l. LHL 32,
- wymiana oleju w przekładni WOM 4l. 75W90
- wymiana oleju w zwolnicach mostu przedniego 4,5 l. (SAE 75W90).

Zgodnie z wytycznymi producenta Mercedes-Benz wymianę tych olej eksploatacyjnych należy dokonywać co 2400 mth. lub 4 lata (zależnie co nastąpi wcześniej).

Na które Zamawiający udziela odpowiedzi:

Odpowiedź na pytanie 1:

Zakres obsługi i przeglądów na pojazdach o numerach UD 01375 i UD 01376 został zamieszczony według potrzeb i specyfikacji prac lotniskowych. Ponadto poprzednie przeglądy serwisowe oraz naprawy podzespołów wymienione w zapytaniu ujawniły brak odpowiedniej lepkości i gęstości oleju. W ciągu ostatniego roku pojazdy te były silnie obciążone wykonywaniem prac lotniskowych pod bardzo dużym obciążeniem

podzespołów, o których mowa w zadaniu nr 7. Po konsultacjach oraz analizie ze specjalistami w dziedzinie mechaniki pojazdów specjalnych wskazana jest wymieniana oleju raz w roku, co ma zapobiegać uszkodzeniu całych podzespołów.

W związku z powyższym Zamawiający podtrzymuje zakres czynności do wykonania w zadaniu nr 7 – nie ulega on zmianie.

DOWÓDCA

wz. plk Krzysztof WOCIAŁ

Wykonano w 1 egz.

Egz. Nr 1 – Sekcja Zamówień Publicznych a/a

Wykonał: Anna Mikusek (261-517-714)

Dnia, 17.04.2025 r.