

**Warunki eksploatacyjno – techniczne Wysokościomierza Elektronicznego
VIS (0-400) mm**

1. Przedmiotem zamówienia jest **Wysokościomierz elektroniczny VIS (0-400) mm** do zadawania płynnej wartości parametru wysokości przemieszczenia położenia przesuwu tarczy sterującej na śmigłowcu W-3PL.
2. Parametry:
 - Zakres: 0-400 mm
 - Dokładność: 0,01 mm / 0,0005
 - Prowadnica ze stali nierdzewnej, z precyzyjną regulacją
 - Wyświetlacz LCD z wyraźnymi cyframi
 - Zerowanie w dowolnej pozycji
 - Maksymalna prędkość przesuwu 1,5 m/s
 - Końcówka z końcówkami z węglików spiekanych, wymienna
 - W punkcie „0” punkt rysowania pokrywa się dokładnie z podstawą
 - Podstawa wykonana z trwałego żeliwa
3. Konstrukcja skrzynki transportowej wysokościomierza powinna zapewniać ochronę przed wilgocią oraz wytrzymałość i odporność na uszkodzenia mechaniczne.
4. Zamówienia obejmuje jednorazową dostawę dokumentacji technicznej wraz z instrukcją obsługi w języku polskim w formie papierowej.
5. Dostarczony wysokościomierz musi być fabrycznie nowy i posiadać cechy ważnej legalizacji.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest Wysokościomierz elektroniczny VIS (0-400)mm do zadawania płynnej wartości parametru wysokości przemieszczenia położenia przesuwu tarczy sterującej na śmigłowcu W-3PL.

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na warunkach i zasadach określonych w niniejszym „Opisie przedmiotu zamówienia”.

Zamawiający wymaga, aby przedmiot dostawy był fabrycznie nowy, oryginalny wolny od wad technicznych i prawnych, kategorii pierwszej, dopuszczony do obrotu oraz pochodzący z bieżącej produkcji.

Warunki gwarancji:

- Dostawca udzieli gwarancji na produkt na okres 2 lat (24 miesiące) od daty podpisania protokołu przyjęcia — przekazania;
- Dostawca w okresie gwarancyjnym zapewni naprawy wyposażenia zestawu na własny koszt;
- dostarczone wyroby w ramach gwarancji muszą być fabrycznie nowe.

Zasady odbioru:

- sprzęt podlega odbiorowi ilościowo — jakościowemu w ramach odbioru wojskowego realizowanego przez komisję Odbiorcy;
- miejscem przeprowadzenia odbioru wojskowego jest siedziba Odbiorcy;
- Odbiorca przyjmuje wyrób na podstawie dokumentacji fabrycznej oraz odpowiedniej dokumentacji (świadectw) potwierdzających przez wyrób norm technicznych;
- sprawdzeniu podlegają między innymi: kompletność wyposażenia, karty gwarancyjne, świadectwa lub certyfikaty.

Miejsce dostawy:

Magazyn ZLT 12. WOG Inowrocław, Lotnisko Łatkowo, 88 — 100 Inowrocław.

Inne wymagania:

- do wyrobu musi zostać dołączona dokumentacja zawierająca instrukcję użytkowania w tym obsługiwanie, napraw, w wydaniu książkowym lub na nośniku CD.

Dopuszcza się stosowanie tabel pomocniczych w formacie WORD, EXCEL itp.

Ponadto w przypadku dużej objętości plików dopuszcza się przekazywanie OPZ w formacie elektronicznym na płycie CDR.

st. chor. Grzegorz Karpicki
