

W wyniku pomyłki (opuszczenia pozycji) w przedmiarze robót branży sanitarnej nie zamieszczono nakładów na montaż nowego zbiornika wody uzdatnionej $V=200\text{ m}^3$. Folder zawiera uzupełniony przedmiar robót w wersji pdf i ath. W wersji pdf wymieniona jest w branży sanitarnej część nr 2: sieci zewnętrzne i ogrodzenie (pozostałe części bez zmian). Wersja ath – tylko uzupełniona część: sieci zewnętrzne i ogrodzenie. W przedmiarze jest wyraźnie opisana część uzupełniona (uzupełniono rozdział nr 6 – poz. 76-79).