


WKOŚ-ZMK.7021.5.2025.BL

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA***Modernizacja placu zabaw przy ul. Podwalnej w Kotowicach w gm. Siechnice*****ZADANIE NR 1 – PLAC ZABAW NR 10 – Kotowice, ul. Podwalna 1**

1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie naprawy i konserwacji urządzeń oraz nawierzchni placu zabaw zlokalizowanego przy ul. Podwalna 1a w Kotowicach na działce nr 98/2.



W ramach zadania należy wykonać następujące prace:

LP	URZĄDZENIE/ WYPOSAŻENIE/ NAWIERZCHNIA	ZAKRES PRAC
1	Sześciobok sprawnościowy MAŁPI GAJ MINI, producent – InterFlora/ ARCADIA	Należy uzupełnić brakujące/ uszkodzone zaślepki/ nakrętki. Skorodowane podkładki/ nakrętki/ śruby należy wymienić na nowe – ocynkowane. Ściankę wspinaczkową należy oczyścić/ umyć. Ponadto urządzenie (w tym liny) należy oczyścić z kurzu, piasku, pyłu, zielonych nalotów i porostów. Pod urządzeniem należy wykonać nawierzchnię bezpieczną żwirową bez obrzeży; wymiary – strefa bezpieczeństwa o promieniu 1,5 m wokół urządzenia – zgodnie z kartą urządzenia; głębokość - 30 cm. Po wykorytowaniu należy ułożyć na podłożu geowłókninę i przypiąć ją szpilkami do podłoża, a następnie wypełnić żwirem płukany o wielkości ziarna od 2 do 8 mm. Wcześniej należy usunąć i zutylizować istniejący żwir.



2	Huśtawka wagowa, producent – InterFlora/ ARCADIA	Należy uzupełnić brakujące/ uszkodzone zaślepki/ nakrętki. Skorodowane podkładki/ nakrętki/ śruby należy wymienić na nowe – ocynkowane. Łożyska – nasmarować. Należy również wymienić na nowe opony - odbojniki pod siedziskami. Ponadto urządzenie należy oczyścić z kurzu, piasku, pyłu, zielonych nalotów i porostów.
---	--	--





3

Zestaw zabawowy z przejściem rurowym i pomostem linowym, producent – InterFlora/ ARCADIA

Należy uzupełnić brakujące/ uszkodzone zaślepki/ nakrętki. Skorodowane podkładki/ nakrętki/ śruby należy wymienić na nowe – ocynkowane. Łożyska – nasmarować. Ponadto urządzenie (w tym liny) należy oczyścić z kurzu, piasku, pyłu, zielonych nalotów i porostów.





4

Zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią,
pajęczyną, pomostem linowym i
ścianką wspinaczkową,
producent – InterFlora/ ARCADIA

Należy uzupełnić brakujące/ uszkodzone zaślepki/ nakrętki. Skorodowane podkładki/ nakrętki/ śruby należy wymienić na nowe – ocynkowane. Ponadto urządzenie (w tym liny) należy oczyścić z kurzu, piasku, pyłu, zielonych nalotów i porostów. Pod urządzeniem należy wykonać nawierzchnię bezpieczną żwirową bez obrzeży; wymiary – strefa bezpieczeństwa o promieniu 1,5 m wokół urządzenia – zgodnie z kartą urządzenia; głębokość - 30 cm. Po wykorytowaniu należy ułożyć na podłożu geowłókninę i przypiąć ją szpilkami do podłoża, a następnie wypełnić żwirem płukany o wielkości ziarna od 2 do 8 mm. Wcześniej należy usunąć i zutylizować istniejący żwir oraz porwaną włókninę.



		
5	Zestaw zabawowy z drabinkami pionowymi i łukowymi, producent – InterFlora/ ARCADIA	Należy uzupełnić brakujące/ uszkodzone zaślepki/ nakrętki. Skorodowane podkładki/ nakrętki/ śruby należy wymienić na nowe – ocynkowane. Ponadto urządzenie należy oczyścić z kurzu, piasku, pyłu, zielonych nalotów i porostów. Pod urządzeniem należy wykonać nawierzchnię bezpieczną żwirową bez obrzeży; wymiary – strefa bezpieczeństwa o promieniu 1,5 m wokół urządzenia; głębokość - 30 cm. Po wykorytowaniu należy ułożyć na podłożu geowłókninę i przypiąć ją szpilkami do podłoża, a następnie wypełnić żwirem płukany o wielkości ziarna od 2 do 8 mm. Wcześniej należy usunąć i zutylizować istniejący żwir oraz porwaną włókninę.
	 	 
6	Huśtawka wahadłowa podwójna SH2, producent – InterFlora/ ARCADIA	Należy uzupełnić brakujące/ uszkodzone zaślepki/ nakrętki. Skorodowane podkładki/ nakrętki/ śruby należy wymienić na nowe – ocynkowane. Należy dokręcić dolne śruby przy siedzisku „deska” oraz nasmarować górne zawiesia (4 sztuki). Ponadto

		urządzenie należy oczyścić z kurzu, piasku, pyłu, zielonych nalotów i porostów. Górną belkę należy po oczyszczeniu pomalować – kolorystyka identyczna lub zbliżona do obecnej. Pod urządzeniem należy wykonać nawierzchnię bezpieczną żwirową bez obrzeży; wymiary – 7,2m x 3,2m – zgodnie z kartą techniczną urządzenia; głębokość - 30 cm. Po wykorytowaniu należy ułożyć na podłożu geowłókninę i przypiąć ją szpilkami do podłoża, a następnie wypełnić żwirem płukany o wielkości ziarna od 2 do 8 mm. Wcześniej należy usunąć i zutylizować istniejący żwir oraz porwaną włókninę.
7	Zakup i montaż nowego urządzenia - Huśtawka wahadłowa podwójna	W ramach zadania należy zakupić i zamontować nowe urządzenie – huśtawkę wahadłową podwójną podobną do huśtawki istniejącej. Pod urządzeniem należy wykonać nawierzchnię bezpieczną żwirową bez obrzeży; wymiary - zgodnie z kartą techniczną urządzenia; głębokość - 30 cm. Po wykorytowaniu należy ułożyć na podłożu geowłókninę i przypiąć ją szpilkami do podłoża, a następnie wypełnić żwirem płukany o wielkości ziarna od 2 do 8 mm.



Zadanie Wykonawca realizuje w oparciu o własne materiały i sprzęt. Wszelkie materiały użyte do realizacji zadania tj. nakrętki, zaślepki, geowłóknina, itp. należy przedstawić Zamawiającemu do akceptacji. Ponadto żwir użyty do wykonania nawierzchni musi spełniać następujące kryteria – żwir płukany o wielkości ziarna od 2 do 8 mm.

Wszelkie odpady powstałe w trakcie realizacji zadania należy zagospodarować/zutylizować na koszt Wykonawcy.

Wszelkie prace należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi Polskimi Normami oraz zgodnie ze sztuką budowlaną z zachowaniem niezbędnych środków ostrożności. Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu zamówienia zabezpieczy teren przed dostępem osób trzecich. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania porządku w trakcie realizacji zadania.

Osoba do kontaktu w sprawie realizacji zadania –

Barbara Ludwisiak, telefon: 71 7860910/ wew. 845, e-mail: bludwisiak@umsiechnice.pl.

Termin realizacji zamówienia – do dnia 31 sierpnia 2025 r.