

Proszę o ofertę cenową na remont dwóch sztuk przekładni:

1. BEFARED 2N 650
i= 20,5
Układ: 1
Nr fabryczny: 13040/08 – II
2. BEFARED 2N 650
i= 20,5
Układ: 2
Nr fabryczny: 13040/08 - III

Zakres prac obejmuje:

1. Piaskowanie korpusów
2. Kontrola korpusów pod kątem pęknięć
3. Malowanie powłoką zabezpieczającą (koloru oryginalnego)
4. Pomiar bicia wałów promieniowe i całkowite
5. Pomiar wałów pod w miejscach montażu łożysk oraz uszczelnień
6. Wymiana uszkodzonych kół zębatach
7. Wymiana uszkodzonych wałków zębatach
8. W razie potrzeby regeneracja siedzeń pod łożyskami oraz dekli zaślepiających
9. Wymiana wszystkich łożysk (SKF lub FAG)
10. Wymiana wszystkich uszczelnień
11. Transport po stronie zleceniobiorcy

Wymagany jest protokół powykonawczy z remontu przekładni.