

Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zapytania ofertowego jest **naprawa i przegląd zabudowy strażackiej samochodu SCANIA P360 4x4, rok produkcji 20215, nr silnika: 6889486; nr nadwozia: YS2P40002114245.**
2. Miejsce stacjonowania i wykonania usługi samochodu strażackiego: **Bartoszyce, ul. Wojska Polskiego 4.**
3. Realizacja usługi: **do 13 dni roboczych od dnia wysłania zamówienia.**
4. Płatność przelewem do 30 dni po otrzymaniu prawidłowo wystawionej faktury.

a) Zakres naprawy.

- 1) Wymiana zaworu głównego autopompy;
- 2) Wymiana regulatora ciśnienia z separatorami;
- 3) Naprawa nieszczelności układu pneumatycznego szybkiego natarcia -wymiana elektrozaworu wysokiego ciśnienia;
- 4) Naprawa prądownicy szybkiego natarcia;
- 5) Naprawa systemu uruchomienia autopompy;
- 6) Wymiana wyspy zaworowej;
- 7) Wymiana zaworu odwadniającego autopompy;
- 8) Wymiana czujnika temperatury autopompy;
- 9) Wymiana zaworu wysokiego ciśnienia;
- 10) Wymiana nasady Ø 110 z zaślepką;
- 11) Wymiana zaworów tłoczonych Ø 75 (2 szt.);
- 12) Wymiana oświetlania skrytki;
- 13) Naprawa wyciągarki.

b) Zakres przeglądu:

Agregat prądotwórczy ENDERESS rok produkcji 2015

5. Do obowiązku Wykonawcy należy:

- wykonać przegląd zabudowy strażackiej samochodu SCANIA P360 4x4 - Agregat prądotwórczy ENDERESS rok produkcji 2015;
- naprawić wykazane niesprawności;
- w przypadku konieczności wykonania dodatkowych napraw lub wymiany części Wykonawca poinformuje Zamawiającego wraz z przedstawieniem kosztorysu obejmujące dodatkowe naprawy i części oraz terminem na wykonanie dodatkowych napraw lub wymiany części.
- **dodatkowe naprawy lub wymiana części nastąpi po tylko po pisemnej akceptacji Zamawiającego.**