

KOSZTORYS EUROTAX nr 39868

wykonał(a): inż. Sebastian Słupek, dnia 30.05.2025

do szkody nr: PPPM/07542/2025 z dnia 14.05.2025

nr licencji: 23685, wersja danych: 5.2025 wydrukowano dnia: 30.05.2025

DANE POJAZDU

Marka	FIAT	Nr rejestracyjny	
Model	Bravo 07-13	Nr nadwozia	ZFA19800004188976
Typ	Bravo 1.9 Multijet 16V Dynamic	Data 1. rejestracji	24.11.2008
Kod EC	0069051	Rok produkcji	2008
Przegląd ostatni		Przebieg	211349
Przegląd następny		Lakier	

POZYCJE KOSZTORYSU

Opis czynności	Miejsce	Rodzaj	Czas	Cena
Błotnik tylny CZ (fragment)	R	NA	0,50	0,00
Uwagi (materiał): Część wykonana ze stali (wytrzymałość <250 MPa)				
Zderzak tył-przebrojenie do lak.		WZ	0,70	0,00
Zderzak tylny				
Spojler zderzaka tylnego				
Lampa światła cofania kpl.	R			
Lampa przeciwmgłowa kpl.	L			
Oświetlenie tabl.rej.	L			
Oświetlenie tabl.rej.	R			
Uwagi dot. RBG: Czas wg EUROTAX				
Ściana boczna-przebrojenie do lak.	R	WZ	0,50	0,00
Lampa tylna	R			
Przysłona boczna błotnika tyl.	R			
Pokrywa wlewu paliwa	R			
Uwagi dot. RBG: Czas wg EUROTAX				
Łącznie			1,70	0,00

Lakierowanie	Miejsce	Rodzaj	Stopień	Czas	Materiał
Błotnik tylny K	R	200	III	1,30	
Zderzak tylny, kompletny k/e		200	K3	1,40	
Przygotowanie blacha (tylko zdemontowane elem.)		200	L	1,10	
Przygot.tworzyw(Praca dodatkowa)		200	L	0,80	
Łącznie				4,60	

Podsumowanie	Rbg.	Stawka	Kwota
Materiał lakierniczy	100%		
Blacharz	0,50	95,00	
Lakiernik	4,60	95,00	
Prace dodatkowe	1,20	95,00	
Koszty naprawy łącznie (netto)			
VAT (Materiał) 23%			

Koszt naprawy kwota słownie: jeden tysiąc dziewięćset osiemdziesiąt jeden zł, groszy 3/100

Brak części do optymalizacji

Eurotax nie gwarantuje prawidłowego zamówienia części w oparciu o zamieszczone w programie numery katalogowe

Rodzaj materiału lakierniczego

200 2-warstwowy

Dodatkowe objaśnienia

F - pozycje wprowadzone z ręki
M - części z modułu MONEX
100% - wartość przygotowania do lakierowania uwzględniona w kosztorysie
Dane - baza oryginalna: 5.2025, baza użyta do przeliczenia 5.2025

Informacja o możliwościach zakupu części wskazanych w kosztorysie

Informujemy, że kalkulacja kosztów naprawy została wykonana w oparciu o technologie naprawy pojazdu określoną przez producenta pojazdu dostępną w systemach firm eksperckich oraz zakresem szkód zawartych w ocenie technicznej uszkodzonego pojazdu z uwzględnieniem:

- stawki za roboczogodzinę dla prac blacharsko lakierniczych stosowanych w powiecie zamieszkania Poszkodowanego,
- cen materiałów lakierniczych występujących na polskim rynku;
- cen części zamiennych pochodzących od producentów i importerów pojazdów oraz od dostawców niezależnych.

W przypadku zainteresowania zorganizowania naprawy prosimy o kontakt z naszymi partnerami:

1. Unique Service Partner Sp. z o.o., biuro@uspartner.pl, +48 507 209 040
2. Polskie Centrum Napraw Pojazdów Sp. z o.o., tuw@polskiecentrumnapraw.pl, +48 782 922 885

Sporządzenie niniejszego kosztorysu nie przesądza o odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych TUW za zgłoszoną szkodę.

Wypłata odszkodowania nastąpi po ustaleniu odpowiedzialności.

Gwarancja: długość okresu gwarancji udzielona przez sprzedawcę części wynosi 2 lata, licząc od dnia wydania kupującemu odpowiednich części, chyba że sprzedawca w umowie z kupującym zastrzegł inny termin albo nie objął danej części oświadczeniem gwarancyjnym.

Realizacja praw i obowiązków wynikających z gwarancji przy sprzedaży odbywa się zgodnie z przepisami ustawy Kodeks Cywilny (art. 577-581).

Rozporządzenie Komisji Unii Europejskiej nr 461/2010 z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie stosowania art. 101 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do kategorii porozumień wertykalnych i praktyk uzgodnionych w sektorze pojazdów silnikowych.

Notatka

Uszkodzenia bez związku: Tarcza koła TP- korozja