

## KOMENDA PORTU WOJENNEGO ŚWINOUJŚCIE

ul. Steyera 28

72-600 Świnoujście

e-mail: [kpw.zpoferty@ron.mil.pl](mailto:kpw.zpoferty@ron.mil.pl)

Zaprasza do złożenia szacunkowej oferty cenowej na:

- Naprawę bieżącą żurawia samojezdnego BUMAR DST0281, VIN SU9DST281FVB0313, rok produkcji 1997.

### I. Opis przedmiotu zamówienia:

- naprawa układu hamulcowego (zbyt duża różnica hamowania hamulca zasadniczego osi 1, 2, 3);
- naprawa układu kierowniczego (luz końcówki drążka poprzecznego strona prawa);
- naprawa układu napędowego (wycieki oleju z wałków atakujących mostu drugiego i trzeciego);
- naprawa układu hydraulicznego (wycieki oleju z pomp hydraulicznych części specjalnej);
- naprawa nadmiernego luzu wieńca mechanizmu obrotu żurawia;
- naprawa sygnalizacji optycznej i akustycznej ogranicznika udźwigu.

### II. Miejsce i sposób składania oferty

Ofertę cenową należy:

- przesać drogą elektroniczną na adres e-mail: [kpw.zpoferty@ron.mil.pl](mailto:kpw.zpoferty@ron.mil.pl) w terminie do dnia **11.10.2024 r.**

### III. Opis sposobu obliczania ceny

W ofercie proszę podać:

- cenę netto + VAT oraz cenę brutto,
- wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą - z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie,
- cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
- forma płatności – przelew 30 dni od daty otrzymania faktury.

### IV. Termin realizacji zamówienia

30 dni roboczych (nie dłużej niż do 29.11.2024r) od momentu podpisania Protokołu Przyjęcia do Naprawy.

### V. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.

Wszelkie uzgodnienia proszę konsultować z:

bsmt Paweł SZNOBER tel. 792 583 762, mat Patryk NOWAKOWSKI tel. 692 772495

PODOFICER EKSPLOATAcji  
SEKCJI TECHNIKI MORSKIEJ  
Komenda Portu Wojennego  
Świnoujście

mł. chor. Marcin PITROK