



Uwaga:

Budynek ociepią styropianem grubości 14 cm

Węgarki okienne ociepią styropianem grubości 5 cm

Obiekt	Budynek warsztatowy 59-400 Jawor ul. Dworcowa		
Inwestor	Powiat Jaworski 59-400 Jawor ul. Wrocławska	1:200	
Tyt. rys.	Rzut piętra	VIII 2008	
Autor proj. upr. proj. nr 166/90/LW	MGR IN <sup>+</sup> . ARCH. A. MACIEJOWSKI		
Rys. wykona <sup>3</sup>	MGR IN <sup>+</sup> . ARCH. M. MACIEJOWSKA-MAGAS		