

Stacja Przeładunkowa w Ostrzeszowie przy ul. Ceglarskiej 1a

Wykaz badanych obiektów	
Lp.	Nazwa
Budynek administracyjno socjalny	
1.	Rozdzielnica główna (przyłącz napowietrzny)
2.	Rozdzielnica TB1 (magazyn budynku adm-soc.)
3.	Rozdzielnica RB2 (kotłownia)
4.	Rozdzielnica TB3 (kocioł)
5.	Szafa serwera
6.	Złącze słupowe obok wagi
Kontener wagowy	
7.	Rozdzielnica TB2
8.	Rozdzielnica szlabanu i wagi złącze kablowe
9.	Odbiory drobne gniazda przedłużacze
Plac	
10.	Złącze kablowe z gniazdamy siłowymi TB5 (CPM) zbiornik
11.	Złącze kablowe TB6 (plac)
12.	Złącze kablowe TB7 z gniazdamy siłowymi (czasza)
13.	Złącze kablowe TB8 (przepływomierz odcieków)
14.	Skrzynka przepływomierza (przepływomierz odcieków)
15.	Złącze słupowe zasilanie rozdzielni na czaszy
16.	Złącze kablowe TB9 zasilanie pochodni i oświetlenia
17.	Szafka rozdzielczo zasilająca pochonie
Kontener PSZOK	
18.	Rozdzielnica