

ZDP KŁODZKO

dnia 8.04.25r.


KARTA REMONTOWA ZDARZENIA DROGOWEGO

Lokalizacja i opis zdarzenia : droga powiatowa nr 3228D St.Waliszów

Zawalony przepust drogowy w km 9+465. Stary kamienny przepust o przekroju 0,5x0,6 jest zawalony od strony wlotu – brak pobocza , wyrwa do krawędzi jezdni oraz od strony wylotu przy krawędzi jezdni. Jego drożność jest bardzo istotna – odprowadza on spore ilości wód opadowych ze sporej powierzchni terenu przyległego do drogi na drugą stronę do rzeki. W wyniku braku drożności wody opadowe płyną dalej rowem przydrożnym kumulując się i niszcząc elementy korpusu drogowego poniżej przepustu na długości ok.200m. Konieczna przebudowa na nowy rurowy o śred. min. 60cm i dług 10m z wylotem w murze oporowym.

Część graficzna

Plan sytuacyjny



Przekroje konstrukcyjne

OBWÓD DROGOWY NR 2 W BYSTRZYCY KŁ.



OBWÓD DROGOWY NR 2 W BYSTRZYCY KŁ.



OBWÓD DROGOWY NR 2 W BYSTRZYCY KŁ.

