

Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego

dot. zadania pn. Wykonanie audytu energetycznego dla budynku usytuowanego przy ul. Metalowców 25 w Dębicy

Podstawowe dane techniczne budynku

Budynek usytuowany przy ul. Metalowców 25 w Dębicy:

- budynek znajduje się na działkach nr 430/210 i 430/212 obr.2 tworząc zwartą zabudowę (nr ewidencyjne 430/89;4, 430/89;2 oraz 430/90;2) w kształcie litery L
- a) budynek biurowy o konstrukcji żelbetowej, w układzie podłużnym i siatce słupów 6x6 m, podpiwniczony, o jednej klatce schodowej
- fundamenty: żelbetowe
- ściany konstrukcyjne: słupy żelbetowe wypełnione pustakiem gazobetonowym i cegłą ceramiczną na zaprawie cementowej; ściany podziemia z cegły pełnej na zaprawie cementowej
- ściany działowe: pustak gazobetonowy, cegła na zaprawie cementowej
- stropy: nad poziomem płyta żelbetowa, stropy międzypiętrowe i stropodach, płyty żerańskie, nad korytarzem strop typu DZ3
- powierzchnia zabudowy: 545 m² + 834 m²
- powierzchnia użytkowa: 1216,2 m² + 2245,5 m²
- liczba kondygnacji: 3+ piwnice
- b) budynek centrali telefonicznej o konstrukcji żelbetowej, w układzie podłużnym i siatce słupów 6x6 m, podpiwniczony
- fundamenty: żelbetowe
- ściany konstrukcyjne: słupy żelbetowe wypełnione pustakiem gazobetonowym i cegłą ceramiczną na zaprawie cementowej
- ściany działowe: pustak gazobetonowy, cegła na zaprawie cementowej
- stropy: stropodach, płyty żerańskie
- powierzchnia zabudowy: 255 m²
- powierzchnia użytkowa: 220 m²
- liczba kondygnacji: 1