



RZUT PRZYZIEMIA - STAN ISTNIEJĄCY
Z ZAZNACZONYMI USZKODZENIAM OD SPODU STROPU

RZUT PRZYZIEMIA - STAN ISTNIEJĄCY
Z ZAZNACZONYMI INSTALACJAMI OD SPODU STROPU

RZUT PARTERU - STAN ISTNIEJĄCY

LEGENDA:

GRANICA OPRACOWANIA

ŚCIANY ISTNIEJĄCE ŻELBETOWE

ŚCIANY ISTNIEJĄCE MUROWANE

ELEMENTY ISTNIEJĄCE

ODŚLONIĘTE PRĘTY ZBROJENIA DOLNEGO

UBYTEKI BETONU W DOLNEJ STREFIE STROPÓW
UKAZUJĄCE DOLNE ZBROJENIE

UWAGI:

1. Nie można brać wymiarów z rysunków. Obowiązujące są tylko wartości liczbowe wymiarów

2. Wszystkie wymiary podane są w milimetrach, chyba że zostało to oznaczone inaczej

3. Przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych wszystkie wymiary muszą być zweryfikowane na budowie

4. Projektant musi zostać pisemnie poinformowany o jakichkolwiek niezgodnościach

archikostka

INWESTYCJA

•REMONT STROPU NAD PRZEJAZDEM W PRZYZIEMIU
•REMONT MUROU OPOROWEGO PODTRZYMUJĄCEGO STROP
•REMONT SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH
PROWADZĄCYCH NA TEN STROP
•REMONT WYKOŃCZENIA, BALUSTRAD I ODWODNIENIA
TARASU NA TYM STROPIE
W BUDYNKU COLLEGIUM ALTUM
UNIwersYTETU EKONOMICZNEGO
POZNĄŃ UL.POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH 16

INWESTOR

UNIwersYTET EKONOMICZNY
AL. NIEPODLEGŁOŚCI 10
61-875 POZNĄŃ

BRANŻA

ARCHITEKTURA

STADIUM

PROJEKT TECHNICZNY

PRZEDMIOT

RZUT PRZYZIEMIA I RZUT PARTERU
STAN ISTNIEJĄCY

PROJEKTOWAŁ

mgr inż. arch. Marek Szapiel
nr upr. WP-OIA/OKK/UpB/65/2009

mgr inż. Marcin Kryszczyński
upr. bud. nr ewid. ZAP/0130/P00K/10

DATA

11.2024

REWIZJA

NR RYSUNKU

A2

SKALA

1:100