


## Inspekcja sekcji - 06.02.2025

Data <b>06.02.2025</b>	Kamera <b>RICO EAB</b>	Pogoda	Nazwa sekcji	Nr. <b>1</b>
Nazwa projektu <b>Focha KD 060225</b>	Samochód czyszczący - osoby <b>MAN - Śliwiński, Heyka, Kostrzewa</b>	Pojazd <b>CG 96027</b>	Operator <b>Adam Radtke</b>	Numer zadania <b>1</b>


Miasto/wieś <b>Grudziądz</b>	Górny wąż <b>D1</b>	Długość rury [m] <b>0</b>
Ulica <b>Focha</b>	Wąż <b>Właz</b>	Długość sekcji [m] <b>66,00</b>
Sytuacja <b>główna ulica</b>	Dolny wąż <b>D2</b>	Skontrolowana długość [m] <b>34,62</b>
Numer mapy 1	Wąż	Rok budowy
Profil [mm] <b>Okrągły 350mm</b>	Cel inspekcji	Planowanie inwestycji
Rodzaj sekcji <b>kanalizacja deszczowa</b>	Metoda inspekcji	Inspekcja od wjazdu
Wykorzystanie <b>przewód odpływowy lub kolektor ścieków deszczowych</b>	Kierunek inspekcji	<b>W dół</b>
Material <b>Kamionka</b>	Wyczyszczone	<b>Tak</b>
	Uwagi	

1:486 m + Kod Obserwacja



5.21	BABBA	Szczelina, pęknięcie wzdłużne, 1mm szeroki przy 12 godz.
8.05	BABBC	Szczelina, pęknięcie złożone, 1mm szeroki od 12 godz. do 12 godz.
15.80	BCAAB	Połączenie, łącznik, przyłącze zamknięte, 150mm wysoki przy 3 godz.
15.97	BCADA	Połączenie, proste połączenie - wywiercone, otwarte, 150mm wysoki przy 9 godz.
16.28	BABBA	Szczelina, pęknięcie wzdłużne, 1mm szeroki przy 12 godz.
20.19	BABBC	Szczelina, pęknięcie złożone, 1mm szeroki od 9 godz. do 3 godz.
24.12	BCAEA	Połączenie, proste połączenie - wydłutowane, otwarte, 150mm wysoki przy 2 godz.
30.06	BCADA	Połączenie, proste połączenie - wywiercone, otwarte, 150mm wysoki przy 3 godz.
34.62	BDCA	Rezygnacja z inspekcji, przeszkoda


Koniec rurociągu



5,21m // 00:00:36.90 //



5,21m // 00:00:36.90 //



8,05m // 00:01:37.28 //



15,80m // 00:02:12.62 //



15,80m // 00:02:12.62 //

## Zdjęcia sekcji - 06.02.2025

Miasto/wieś Grudziądz	Ulica Focha	Data 06.02.2025	Nazwa sekcji	Nr. 1
--------------------------	----------------	--------------------	--------------	----------



829cb6b8-f486-4bba-8221-e17543c4667d\_20250206\_123636\_984.jpg, 00:00:36, 5.21  
Szczelina, pęknięcie wzdłużne, 1mm szeroki przy 12 godz.



21e69528-a546-4879-9ab8-9a04c9a7de76\_20250206\_123645\_302.jpg, 00:00:36, 5.21  
Szczelina, pęknięcie wzdłużne, 1mm szeroki przy 12 godz.




004e88d7-2891-4af5-84aa-92d90472f620\_20250206\_123753\_572.jpg, 00:01:37, 8.05  
Szczelina, pęknięcie złożone, 1mm szeroki od 12 godz. do 12



e88bf9d4-57f2-48ac-9041-73ce91dac207\_20250206\_123841\_132.jpg, 00:02:12, 15.80  
Połączenie, łącznik, przyłącze zamknięte, 150mm wysoki przy



1f9330c4-b2fd-4b97-9819-d6dd77c59628\_20250206\_123845\_831.jpg, 00:02:12, 15.80  
Połączenie, łącznik, przyłącze zamknięte, 150mm wysoki przy



11fccf97-0098-4a92-8968-e2fd0194a9a4\_20250206\_123909\_324.jpg, 00:02:31, 15.97  
Połączenie, proste połączenie - wywiercone, otwarte, 150mm




## Zdjęcia sekcji - 06.02.2025

Miasto/wieś	Ulica	Data	Nazwa sekcji	Nr.
Grudziądz	Focha	06.02.2025		1




fde9dcf6-67df-48e1-b123-ec72700b95c3\_20250206\_123916\_164.jpg, 00:02:31, 15.97  
Połączenie, proste połączenie - wywiercone, otwarte, 150mm



c91e76f5-72c8-484d-a736-e2cd23bf99f9\_20250206\_123949\_680.jpg, 00:02:59, 16.28  
Szczelina, pęknięcie wzdłużne, 1mm szeroki przy 12 godz.



ac1f6b70-620f-4ac8-89f0-68ea16b85097\_20250206\_123956\_662.jpg, 00:02:59, 16.28  
Szczelina, pęknięcie wzdłużne, 1mm szeroki przy 12 godz.



bbba764b-7350-465b-b94d-c792f9e03c41\_20250206\_124048\_353.jpg, 00:03:36, 20.19  
Szczelina, pęknięcie złożone, 1mm szeroki od 9 godz. do 3



6e3bfe73-f7f3-4913-aab0-0a30a95d1599\_20250206\_124144\_575.jpg, 00:04:13, 24.12  
Połączenie, proste połączenie - wydłutowane, otwarte,




7512f299-c01f-4444-a523-b0644ee04b4d\_20250206\_124154\_115.jpg, 00:04:13, 24.12  
Połączenie, proste połączenie - wydłutowane, otwarte,



## Zdjęcia sekcji - 06.02.2025

Miasto/wieś	Ulica	Data	Nazwa sekcji	Nr.
Grudziądz	Focha	06.02.2025		1



fcabdfb4-a700-4809-8a8c-1eda08aa508d\_20250206\_124314\_595.jpg, 00:05:30, 30.06  
Połączenie, proste połączenie - wywiercone, otwarte, 150mm



050043ac-5835-49d5-8799-ca050aca7521\_20250206\_124325\_212.jpg, 00:05:30, 30.06  
Połączenie, proste połączenie - wywiercone, otwarte, 150mm



3bbd1098-afad-4ddf-91cc-ce160d126d24\_20250206\_124455\_610.jpg, 00:06:49, 34.62  
Rezygnacja z inspekcji, przeszkoda



c53e13f8-652d-460f-ad3a-b6df52dbea5c\_20250206\_124528\_579.jpg, 00:06:49, 34.62  
Rezygnacja z inspekcji, przeszkoda

## Spadki sekcji - 06.02.2025

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia Sp. z o.o.

Mickiewicza 28/30, Grudziądz

Tel. 994

Nazwa sekcji	Data	Czas	Operator	Miasto/wieś	Ulica	Kierunek inspekcji	Skontrolowana długość
	06.02.2025	00:00	Adam Radtke	Grudziądz	Focha	W dół	33,65 m
Kształt	Średnica	Szerokość	Górny właz	Dolny właz	Wysokość początku	Wysokość końca	Zmierzone spa.
Okrągły	350 mm	350 mm	D1	D2		-0,215 m	-0,640 m

### Spadki

