

Data wykonania: 2020-07-03

Rzędna: 91,10 m n.p.m.

Sprawdził(a):  
dr Agnieszka Gontaszewska-Piekarz

Y:

| Proba          | Poziom wody | Głębokość(m) | Miąszość | Profil litolog. | Opis gruntu  | Wilgotność | Waleczki | IL(n) gr.spoiste | ID(n) gr.sypkie | Sonda dynamiczna SD10 |
|----------------|-------------|--------------|----------|-----------------|--|------------|----------|------------------|-----------------|-----------------------|
|                |             | 0,7          |          |                 | Gleba,   | w          |          |                  |                 |                       |
|                |             | 1<br>1,3     |          |                 | Piasek drobny przew. piasek gliniasty z domiesz. otoczaki, | w          |          |                  |                 |                       |
| Głębokość: 2.0 |             |              |          |                 |  |            |          |                  |                 |                       |