

Data wykonania: 2020-06-10

Rzędna: 74,66 m n.p.m.

Sprawdził(a):  
dr Agnieszka Gontaszewska-Piekarz

Y:

| Proba | Poziom wody | Głębokość(m) | Miąszość | Profil litolog. | Opis gruntu                 | Wilgotność | Waleczki | IL(n) gr.spoiste | ID(n) gr.sypkie | Sonda dynamiczna SD10 |
|-------|-------------|--------------|----------|-----------------|-----------------------------|------------|----------|------------------|-----------------|-----------------------|
|       |             | 0,3          |          |                 | Gleba,                      | w          |          |                  |                 |                       |
|       |             | 0,8          |          |                 | Piasek drobny,              | w          |          |                  |                 |                       |
|       |             | 0,9          |          |                 | Piasek drobny, jasnobrązowy | w          |          |                  |                 |                       |

Głębokość: 2.0