

Data wykonania: 2020-07-03

dr Agnieszka Gontaszewska-Piekarz

Proba	Poziom wody	Głębokość (m)	Mięższość	Profil litolog.	Opis gruntu	Wilgotność	Waleczki	IL(n) gr.spoiste	ID(n) gr.sypkie	Sonda dynamiczna SD10
		0,8			Nasyp niekontr.,	w				
		1								
		2,2			Gлина piaszcz., brązowa	w		0,10		

Głębokość: 3,0