

Data wykonania: 2020-07-02

Sporządził(a):  
mgr Natalia Delažek

Sprawdził(a):  
dr Agnieszka Gontaszewska-Piekarz

Proba	Poziom wody	Głębokość(m)	Miąszość	Profil litolog.	Opis gruntu	Wilgotność	Waleczki	IL(n) gr.spoiste	ID(n) gr.sypkie	Sonda dynamiczna SD10
		0,9			Nasyp niekontr.[ piasek z domiesz. glebą],	w				
		1								
		1,1			Gлина piaszcz., brązowa	w		0,10		
Głębokość: 2.0										