

**Temat:** Opinia geotechniczna

dr Agnieszka Gontaszewska-Piekarz

**Adres:** Ścieżka rowerowa: Czerwona Wieś - Krzywiń - Jerka

Proba	Poziom wody	Głębokość (m)	Mięższność	Profil litolog.	Opis gruntu	Wilgotność	Waleczki	IL(n) gr.spoiste	ID(n) gr.sypkie	Sonda dynamiczna SD10
	0.90 ▼	1				w				
		2								
		5,2			Torf, czarny	nw				
		3								
		4								
		5								
		6	1,8		Piasek drobny, szary	nw				
Głębokość: 7,0										