

Data wykonania: 2020-07-02

dr Agnieszka Gontaszewska-Piekarz

Proba	Poziom wody	Głębokość(m)	Miaższość	Profil litolog.	Opis gruntu	Wilgotność	Waleczki	IL(n) gr.spoiste	ID(n) gr.sypkie	Sonda dynamiczna SD10
<div><div>1,50</div><div></div></div>	<div><div>1</div><div>0,4</div></div>	0,4		Nasyp niekontr.,	w					
		1,6		Gлина piaszcz.,	w		0,20			
							0,40			
Głębokość: 2.0										