QWIERT
GEOLOGIA, SONDA CPT-u WIERTNICTWO
www.qwiert.pl

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Otwór próbny Nr: 1

Zał.Nr: 3
Rodz.otw.: OB
X: 205.30
Y: 39.90

Miejscowość: Domaszowice
Gmina: Masłów
Powiat: kielecki
Województwo: świętokrzyskie

Obiekt: dz. nr ew. 260409_2.0005.82/2, ul. Wiosenna
Nadzór geologiczny: geolog: Józef Kuc, upr. CUG 070820
Nadzór wiertniczy: mgr inż. Dominik Kuc, upr.XIII-0141

System wiercenia: obrotowy
Rzędna: 289.30 m n.p.m.
Skala 1 : 50
Data wiercenia: 2024-05
Głęb.: 3.00 m

Skala [m]	Głębokość zwierciadła wody [m p.p.t]	Profil	Przelot [m]	Miąższość warstwy [m]	Opis Litologiczny	Symbol gruntu wg PN-86/B -02480	Symbol gruntu wg PN-EN ISO 14688:2018	Wilgotność	ilość wałeczków	Stan gruntu	Stopień zagęszczenia ID	Stopień plastyczności IL	kategoria urabialności	Warstwa geotechniczna
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				0.20	Nasyp budowlany(kruszywo+piasek próchniczy), ciemnoszary	NB							5	
			0.20	0.30	Nasyp budowlany(piasek średni), żółty	NB							4	
1.0			0.50	2.00	Glina piaszczysta, brązowo-żółta	Gp	sasiCl	mw	0	pzw		0.00	4	II
2.0			2.50	0.50	Pył piaszczysty, brązowo-szary	Πp	saSi	w	0/1	tpl		0.15	3	I
3.0			3.00											

Otwór próbny Nr: 2 Rzędna: 287.00 m n.p.m. X:85.80 Y:151.80 Data: 2024-05

Skala [m]	Głębokość zwierciadła wody [m p.p.t]	Profil	Przelot [m]	Miąższość warstwy [m]	Opis Litologiczny	Symbol gruntu wg PN-86/B -02480	Symbol gruntu wg PN-EN ISO 14688:2018	Wilgotność	ilość wałeczków	Stan gruntu	Stopień zagęszczenia ID	Stopień plastyczności IL	kategoria urabialności	Warstwa geotechniczna
				0.20	Nasyp budowlany(kruszywo+piasek próchniczy), ciemnoszary	NB							5	
			0.20	0.30	Nasyp budowlany(piasek średni), żółty	NB							4	
1.0			0.50	2.50	Glina piaszczysta, brązowa przewarstwiona piaskiem gliniastym	Gp//Pg	sasiCl<u>clsa</u>	mw	0	pzw		0.00	4	II
2.0														
3.0			3.00											

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986

Kartę opracował: mgr inż. Dominik Kuc